

REPORTAGE PHOTOS

Objet de la demande :

Mise en conformité d'un appartement au rez-de-chaussée : construction d'une véranda à l'arrière de l'immeuble, modification de l'emprise de la terrasse, modifications intérieures- régularisation simplifiée (article 330, §3, du CoBAT).

Adresse du bien :

Rue du Broeck 164 - 1070 Bruxelles (Anderlecht)


Identification du demandeur :



Identification de l'architecte :



REPERAGE PHOTOS



Repérage photos intérieures voir plan 2/2

FAÇADE AVANT



Photo 1 : Façade avant

FAÇADE ARRIERE



Photo 2 : Façade arrière

Photo 3 : Terrasse



Photo 4 : Terrasse



Photo 5 : Terrasse



Photo 6 : Vue 3D arrière



VUES INTERIEURES

Photo 7 : Living vers véranda



Photo 8 : Living vers dressing




Photo 9 : Dressing



Photo 10 : Dressing



Photo 11 : Coin à dormir projeté : cloison à démolir- voir plan 2/2 (ancienne chambre de la situation de droit)




Photo 12 : Coin à dormir projeté (ancienne chambre de la situation de droit)




Photo 13 : véranda



Photo 14 : véranda



Photo 15 : véranda

