







Rez-de-chaussée
Entrée commune et commerce



Etage +1
Logement n°1



Etage +2
Logement n°2



Etage +3
Logement n°3



Photos intérieures des plafonds suite aux démolitions des faux-plafonds