Analyse et commentaire.

Concerne : Place du Grand Sablon 2 1000 Brussels .

ETAT SANITAIRE DES PIERRES DE PAREMENT .

Bonjour Monsieur l'Architecte ,

Suite à votre demande , voici mon analyse des pierres de parement du bâtiment précité .

Origine pierre : pierre bleue belge , Hainaut , choix supérieur (pas de veines carbonifères importantes apparentes .

Architecture : façade de commerce , moulure discrète , piédroits finition taille ancienne manuelle , bouchardage manuel sur partie centrale , décrottoir en pierre incrusté dans le soubassement.

Etat surface de la pierre : souillées par pollution . Traitement par aérogommage à prévoir .

Restauration à envisager : soubassement à remplacer par une pierre bleue façonnée , greffes de pierre en remplacement des interventions passées , nombreux trous d'anciennes fixations à boucher (bouchons en pierre) , restauration de la pierre de seuil d'entrée .

A votre disposition pour tout complément d'information .